



**UFFICIO AMBIENTE**  
**IL DIRIGENTE**

Piazza Mario Pagano 1  
85100 - POTENZA  
0971417205  
[antonio.santoro@provinciapotenza.it](mailto:antonio.santoro@provinciapotenza.it)  
[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

A COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO  
Responsabile Area tecnica  
[comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.sanchiriconuovo@cert.ruparbasilicata.it)

*e per conoscenza*

A PREFETTURA DI POTENZA-Area V  
[protocollo.prefpz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpz@pec.interno.it)

A REGIONE BASILICATA  
Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale  
[ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)  
[ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it)  
Ufficio Ciclo delle Acque  
[ufficio.ciclo.acque@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.ciclo.acque@cert.regione.basilicata.it)

Ad A.R.P.A.B  
Ufficio Suoli e Rifiuti  
[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)

Ad ASP - POTENZA  
[protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

A dott. Nicola Straziuso  
[dr.straziuso@pec.it](mailto:dr.straziuso@pec.it)

A Studio Legale Avv. Bellizzi  
[avbellizzi@pec.it](mailto:avbellizzi@pec.it)

A Comando di Polizia Provinciale  
[camando.polizia@provinciapotenza.it](mailto:camando.polizia@provinciapotenza.it)

Oggetto: Sorgente “Fontana del Barone” in agro di San Chirico Nuovo. Messa in sicurezza/occlusione del pozzo.

Con riferimento all’oggetto ed al campionamento delle acque sotterranee affioranti nel pozzo, che alimenta la Fontana del Barone, si evidenzia che dal rapporto di prova trasmesso da A.R.P.A.B.<sup>1</sup> con nota n.0016925 del 23/09/2020<sup>2</sup> emergono superamenti per i parametri Nitriti<sub>(1170>500)µg/l</sub> e Manganese<sub>(98>50)µg/l</sub>, con presenza – anche se inferiore ai limiti normativi – di Idrocarburi totali<sub>(280<350)µg/l</sub>.

Dalle indagini condotte risulta che il manufatto è stato realizzato da codesto Comune.

Per tale motivo, se ne richiede la messa in sicurezza di emergenza o l’occlusione, al fine di evitare che esso divenga fonte di (eventuale) contaminazione delle matrici ambientali.

In ogni caso si segnala l’opportunità di realizzare un punto di monitoraggio della falda, eseguendo un sondaggio allestito a piezometro, opportunamente custodito.

Il Dirigente  
Ing. A. Santoro  
[firma digitale apposta a norma di legge]

Per ogni altra informazione concernente l’oggetto  
fare riferimento a: ing. Carlo Lombardella – 0941417314 – [carlo.lombardella@provinciapotenza.it](mailto:carlo.lombardella@provinciapotenza.it)

- 1 Ufficio Acqua Controlli Risorse Idriche e Scarichi.
- 2 Acquisita al protocollo dell’Ente al n.27169 del 24/09/2020