

VERBALE:- relativo al sopralluogo ispettivo eseguito presso la sala operatoria sita all'interno del Presidio Ospedaliero "San Francesco Da Paola", corrente in Pescopagano (PZ), via San Pietro s.n., afferente l'Azienda Ospedaliera Regionale "Ospedale San Carlo" di Potenza.

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di febbraio, presso gli uffici amministrativi del Presidio Ospedaliero "San Francesco da Paola", alle ore 15.35.-

Noi sottoscritti Luogotenente Carica Speciale MORELLI Nicola e Maresciallo Maggiore DE SIA Gennaro, appartenenti al N.A.S. Carabinieri in intestazione, dr.ssa Serafina LAURIA e Dottor Domenico SABIA, Tecnico della Prevenzione, appartenenti al Dipartimento Prevenzione Collettiva Salute Umana dell'Azienda Sanitaria di Potenza, diamo atto che nella mattinata odierna, con inizio alle ore 09:30, ci siamo recati presso il Presidio Ospedaliero "San Francesco Da Paola", dove in assenza del Direttore del Presidio, [REDACTED] vi residente, [REDACTED] siamo stati accolti dal signor [REDACTED] addetto alla sala

operatoria. A quest'ultimo abbiamo spiegati i motivi della nostra visita e, quindi, abbiamo proceduto ad eseguire una ispezione igienico-sanitaria presso l'unica sala operatoria situata all'interno del gruppo operatorio. Preliminarmente si dà atto che i verbalizzanti prima di accedere alla sala operatoria hanno indossato camici, mascherine, calzari, guanti e copricapo monouso. Inoltre, si sono accertati che non vi fossero interventi operatori in corso e che nella giornata odierna non ve ne fossero programmati.-

Nel corso del sopralluogo ispettivo si è accertato quanto segue:

- a) La sala operatoria è ubicata al II° piano del Presidio Ospedaliero. In atto, alla stessa si accede tramite una zona filtro in comune sia con il personale medico-infermieristico che con i pazienti da sottoporre ad interventi chirurgici. Dallo stesso filtro si accede al locale denominato "risveglio" ma che in effetti si tratta di una zona ove il paziente viene spostato di barella per accedere al locale di preparazione e pre-anestesia; comunicante con questa vi è la sala operatoria; da quest'ultima il passaggio per la zona "risveglio" è impedito dalla presenza di armadietti contenenti presidi medici-chirurgici e, di conseguenza, la sala preparazione e pre-anestesia viene utilizzata anche quale sala risveglio. Sempre nella zona di passaggio ostruita è presente una postazione informatica per la gestione dei ricoveri, un ripostiglio descritto quale "camera oscura" utilizzato come archivio. E' presente una sala denominata "sala gessi" che funge da deposito di apparecchiature elettromedicali e presidi medico-chirurgici. Comunicante con la sala operatoria vi è una sala di sterilizzazione. Di lato alla sala operatoria vi è un corridoio, con questa comunicante, utilizzato per il passaggio del materiale sporco, dove sono posizionati nr.5 armadi in parte con presenza di ruggine sia all'esterno che all'interno, contenenti presidi medico-chirurgici, camici, manuali delle apparecchiature. Tale corridoio ha come uscita lo stesso ingresso dalla quale si accede al gruppo operatorio. Sono presenti due

2

SEGUE VERBALE:- relativo al sopralluogo ispettivo eseguito presso la sala operatoria sita all'interno del Presidio Ospedaliero "San Francesco Da Paola", corrente in Pescopagano (PZ), via San Pietro s.n., afferente l'Azienda Ospedaliera Regionale "Ospedale San Carlo" di Potenza in data 18.02.2020.

Pag. 2 di 3

locali adibiti alla preparazione dei chirurghi con relativi spogliatoi e servizi igienici. Uno degli spogliatoi è impropriamente utilizzato quale sala ristoro attesa la presenza di una cucina e una sedia/divano. Inoltre vi è una postazione informatica con PC e stampante. Nella sala di preparazione è presente impropriamente un armadio/cassaforte ed un armadio vetrato contenente protesi rimosse da pazienti ed altro materiale non di pertinenza dello specifico spazio. Sempre nella zona utilizzata dal personale si rinviene un piccolo deposito contenente presidi medico-chirurgici.

- b) Da quanto sopra si evince l'assenza di un deposito materiale pulito e deposito materiale sporco ben individuati con apposita indicazione; non è individuato un percorso sporco/pulito atteso che il tutto convoglia nell'ingresso/uscita principale con promiscuità degli stessi; la sala pre-anestesia e preparazione del paziente è utilizzata anche quale sala risveglio; sia nella sala adibita alla trasferimento del paziente da una barella all'altra e nel corridoio utilizzato dai medici si denota la presenza di finestre di facile e libera apertura. Al momento, l'unica zona di sovrappressione funzionante si rileva nel corridoio che porta i chirurghi in sala operatoria.
- c) All'interno della sala operatoria si rinvencono due lettini operatori corrispondenti a due postazioni chirurgiche; quest'ultimi presentano discontinuità nel rivestimento punti di ruggine; i poggiatesta posizionati sui lettini operatori sono vetusti e con il rivestimento lacerato; i pavimenti presentano discontinuità in corrispondenza dei raccordi; quasi in corrispondenza della zona sterilizzazione si denota la presenza di un display con indicatore della sola temperatura;
- d) Nella sala denominata "risveglio" è impropriamente presente un lettino operatorio obsoleto con presenza di punti di ruggine; nella stessa sala vi sono paraspigoli metallici anch'essi con presenza di ruggine.
- e) Chiesta, esibita e consegnata in copia stralcio della piantina planimetrica, in cui vi è l'indicazione "STATO DI FATTO" che comprende il gruppo operatorio, la stessa presenta gli ambienti in parte difformi da quelli ispezionati.
- f) Si da atto che l'accesso a tutti gli ambienti è garantito da porte scorrevoli con comando a cellule fotoelettriche, mentre quella che porta nel corridoio in cui sono posizionati i cinque armadi è a pulsante.
- g) Sia all'interno della sala operatoria che negli altri ambienti del gruppo operatorio, vengono rinvenuti, unitamente ad altri della stessa e/o di altra tipologia, nr.496 confezioni/pezzi di presidi medico chirurgici con validità scaduta; altrettanto dicasi per analoghi prodotti e strumentazione chirurgica sterilizzata sul posto. Tali prodotti, con atto a parte, vengono sottoposti a sequestro cautelativo sanitario che verrà depositato presso l'Ufficio del Sindaco di Pescopagano..
- h) Dalla visione del Registro Operatorio presente in sala, risulta che l'ultimo intervento chirurgico è stato eseguito in data 10.02.2020.

Delle operazioni eseguite stati effettuati rilievi fotografici.-

